

Свердловская область  
 Невьянский городской округ  
**Муниципальное автономное дошкольное  
 образовательное учреждение  
 детский сад № 13 «Журавушка»  
 Невьянского городского округа**  
 624194, Свердловская обл.,  
 г. Невьянск, ул. Малышева, 10  
 тел. (34356) 2-44-22,  
 факс 2-44-22  
 ИНН 6621018001 КПП 662101001  
 от 18.05.2022г.

Главному государственному  
 инспектору Невьянского  
 городского округа, городского  
 округа Верх-Нейвинский,  
 Кировградского городского  
 округа Верхний Тагил по  
 пожарному надзору  
 А.В. Барахоеву

### Отчет

по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности в  
 МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка»  
 (предписание № 14/1/13 от 01.03.2021. (корпус № 1),  
 № 15/1/14 от 01.03.2021. (корпус № 2)

Информация о выполнении предписания по устранению нарушений № 14/1/13 от 01.03.2021 года (корпус № 1), № 15/1/14 от 01.03.2021 года (корпус № 2) по результатам проведения плановой выездной проверки по распоряжению № 14, № 15 от 22.01.2021.

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержания пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка» (1 корпус)</b>				
1.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 СП 52.13330; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 4,6,53. 80, 89; ст. 82 ч.9.; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020. № 1479) п 37; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности.	01.03.2022.	выполнено

2.	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с уплотнением в притворах.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.4.6.; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 4,6,53,89; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27 12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»	01.03.2022	выполнено
3.	Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), без обеспечения ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 09.2020г. № 1479) п. 54.; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010; РД 009-02-96 п. 1.10, 1.11, 1.12; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 4,6,83,103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	01.03.2022.	выполнено
<b>МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка» (2 корпус)</b>				
1	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 СП 52.13330; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 4,6,53. 80, 89; ст. 82 ч.9.; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства	01.03.2022.	выполнено

		Российской Федерации от 16.09.2020. № 1479) п 37; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности.		
2.	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с уплотнением в притворах.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.4.6.; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 4,6,53,89; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27 12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»	01.03.2022	выполнено
3.	Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), без обеспечения ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 09.2020г. № 1479) п. 54.; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010; РД 009-02-96 п. 1.10, 1.11, 1.12; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 4,6,83,103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	11.04.2022.	выполнено
4.	При эксплуатации эвакуационных путей, для отделки стен применяются материалы на которые	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	01.03.2022	выполнено

	отсутствует информация и сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 4,6, 53,89, 134, 149, табл. 28,29; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».		
--	---	--	--	--

В зданиях на путях эвакуации установлено аварийное освещение. Светильники аварийного освещения с автономными источниками питания, работоспособны при отключении основного источника питания.

Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки оборудованы дверями с уплотнением в притворах. Имеются: сертификаты соответствия продукции (дверей) – соответствуют требованиям технического регламента, сертификат соответствия № С- RU.КБ03.В.00137; Лицензия на осуществление деятельности по монтажу № 66-Б/00073 от 29.04.2014.

Отделка стен коридора второго корпуса приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности: сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ84.Н01819.

Проведена замена автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Заключение по результатам рабочей документации № 77зп от 20.08.2021., № 78зп от 20.08.2021., Заключение по результатам комиссионной проверки монтажа и работоспособности № 38зп от 05.05.2022., № 39зп от 05.05.2022.

заведующий

Густокашина Л.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575884

Владелец Густокашина Лариса Викторовна

Действителен с 06.07.2022 по 06.07.2023